

Technical *Info*

Ersetzung des Zahnriemenkit CT 946 K2 in das Kit CT 1044 K1

Abb. 1
CT 946

Problem:

Der gelieferte Riemen im CT 1044 K1 unterscheidet sich optisch und numerisch von dem bisher verbauten Riemen CT 946. (Abb. 1)



Ursache:

Der CT 1044 ist mit zusätzlichem Rückengewebe verstärkt und kann rückwirkend auch für ältere TDI Motoren eingesetzt werden. (Abb.2)

Abb.2
CT 1044 mit Rückengewebe

Lösung:

Das Kit CT 946 K2 ist nicht mehr erhältlich und wurde durch CT 1044 K1 ersetzt. Dadurch entfällt die Motornummerabgrenzung.

