



SERVICE INFO



Spannarm 534 0101 20

Höherer Kraftaufwand beim Verdrehen des Spannarms

Hersteller: Alfa, Fiat, Lancia

Modelle:

Alfa: 145, 146, 147, 156, GT

Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada

Lancia: Lybra, Musa

Motoren: 1.9 Diesel

Art.-Nr.: 534 0101 20

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild 2: Spannarm 534 0101 20 - Neue Ausführung



Bild 1: Spannarm 534 0101 20 - Alte Ausführung

Für die genannten Fahrzeuge bietet Schaeffler Automotive Aftermarket einen neuen Spannarm an (Bild 2). Optisch unterscheidet er sich kaum von der alten Ausführung (Bild 1).

Um den Keilrippenriemen zu montieren, muss die neue Ausführung, aufgrund ihrer spezifischen Federcharakteristik, jedoch mit einem erhöhten Kraftaufwand entgegen der Spannrichtung bewegt werden. Technisch hat dies keine Einfluß auf die Spannung des Keilrippenriemens.

Beim Einbau des neuen Spannarms muss die beiliegende Schraube verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.rexpert.de

Service-Center: 00800 1753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de