

SERVICE-INFO



Montage-Hinweis für Spannarm 534 0110 20 mit Sicherungssplint

Hersteller: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

Modelle:

Citroën: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse

Lancia: Phedra, Zeta

Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Motoren:

Citroën: 2.0 HDI, 2.2 HDI

Fiat: 2.0 JTD, 2.2 JTD

Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD

Peugeot: 2.0 HDI, 2.2 HDI

OE-Nummern:

Citroën: 5751.55

Fiat: 9636355180 (ersetzt)

9634465780 (ersetzt)

9653522380 (aktuell)

Lancia: 9636355180 (ersetzt)

9634465780 (ersetzt)

9653522380 (aktuell)

Peugeot: 5751.55

Art-Nr.: 534 0110 20




Bild 1: 534 0110 20 – INA-Spannarm mit Sicherungssplint

Bei der Montage des Spannarmes 534 0110 20 muß unbedingt darauf geachtet werden, daß der Sicherungssplint erst nach der Montage und aufgelegtem Keilrippenriemen entfernt wird.

Die werksseitige Voreinstellung des Spannarmes geht durch ein vorzeitiges Entfernen des Splintes verloren. Der Spannarm löst aus und die Montage wird dadurch erschwert bzw. ist teilweise sogar unmöglich.

Achtung:

Eine unsachgemäße Vorgehensweise kann zu schweren Verletzungen führen!

Hinweis:

Dieser Ablauf ist grundsätzlich für alle Spannrollen und Spannarme mit Sicherungssplint gültig.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 05.2011

INA 0073

Technische Änderungen vorbehalten

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*3,9 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

