




Das Original

TSI 15/10




Замена сальника коленчатого вала со стороны коробки передач


Mercedes-Benz

OM 447 LA | 457 LA | 460 LA

OM 501 LA | 502 LA



Маховик без вращающегося кольца



Маховик с вращающимся кольцом

Серийное производство:

Соблюдать перед монтажом маховика!


Уплотнение осуществляется сальником с внутренним диаметром 115 мм непосредственно по маховику. Нельзя использовать вращающееся кольцо.

Внимание при ремонте

двигателя/ремонтный случай:

Соблюдать перед монтажом маховика!

Сальник с внутренним диаметром 120 мм можно применять только в комплекте с вращающимся кольцом. Иначе будут большие потери масла.



354.090

025 997 50 47

115x140x12 ASW LD PTFE/ACM



834.289

403 032 03 09

115x120x21 FE PR

562.920

013 997 14 47

120x140x13 AW/BS LD FPM

766.828

120x140x13 AW/BS LD PTFE/ACM