



SERVICE INFO



Spannrolle 531 0809 10

Besonderheit beim Einbau

Hersteller: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelle:

Audi: A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo

Škoda: Fabia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti

VW: Amarok, Beetle, Caddy CC, Crafter, EOS, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Motoren: 2.0 TDI

Art-Nr.: 531 0809 10

OE-Nummern: 03L 109 243 A
03L 109 243 E




Bild 1: Spannrolle im Auslieferungszustand

Die Spannrolle 531 0809 10 ist im Auslieferungszustand (Bild 1) noch nicht in der Montageposition. Durch axiales Zusammendrücken muss diese vor dem Einbau in die richtige Position (Bild 2) gebracht werden.

Die Montage ist dem in der Packung beiliegenden nonverbalen Einbauhinweis zu entnehmen.

Nur bei fachgerechtem Einbau der Spannrolle kann die richtige Zahnriemenvorspannung eingestellt und somit auch die korrekten Steuerzeiten gewährleistet werden.




Bild 2: Spannrolle in Einbauposition

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

*kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

