

Optische Unterschiede der Spannrolle 531 0565 30

Fahrzeughersteller:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford

Modell:

- **Audi** A2, A3, A4, A6
 - **Seat** Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
 - **Skoda** Fabia, Octavia, Superb
 - **Volkswagen** Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
 - **Ford** Galaxy
- Motor:** 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI
- LuK-AS-Nr.:** 531 0565 30
- OE-Nr.:** 038 109 243 M
045 109 243 F




Bild 1: 531 0565 30 (alte Ausführung)

Optische Merkmale:

- Excenter aus Sintermetall
- Oberflächenbeschichtung E-Coat (schwarz)
- blaue Lagerdichtung




Bild 2: 531 0565 30 (neue Ausführung)

Optische Merkmale:

- Excenter aus gegossenem Aluminium
- Oberflächenbeschichtung Zink-Phosphor (hellbraun)
- braune oder blaue Lagerdichtung

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle **531 0565 30** modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der „alten Ausführung“ und der „neuen Ausführung“.

! Die „alte Ausführung“ der Spannrolle entfällt **nicht** und kann weiterhin verwendet und nach Angaben der Fahrzeughersteller montiert werden!

! Bei der Montage der „neuen Ausführung“ darauf achten, dass die Oberflächenbeschichtung der Spannrolle **nicht** beschädigt wird!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.com oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 10.2007
INA 0011

Technische Änderungen vorbehalten
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct aus dem dt Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.