



SERVICE INFO



Spannrolle 531 0851 10

Geänderte Spezifikationen

Hersteller: Audi, Seat, Skoda, VW

Modelle:

Audi: A3, A4, A6, TT

Seat: Altea, Leon, Toledo

Skoda: Octavia

VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Motoren: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Art.-Nr.:

531 0777 10 (ersetzt)

531 0851 10 (aktuell)

530 0445 09 (Set)

530 0445 10 (KIT)

530 0445 31 (KIT + Wasserpumpe)

530 0584 09 (Set)

530 0584 10 (KIT)

OE-Nummern: 06D 109 243 B (ersetzt)

06D 109 243 C (aktuell)



Bild 1: 531 0777 10 – Alte Spannrolle
(979743)



Bild 2: 531 0851 10 – Neue Spannrolle
(979830)

Aufgrund geänderter Spezifikationen ersetzt die Spannrolle 531 0851 10 die Spannrolle 531 0777 10.

Die neue Spannrolle wird auch im Set 530 0445 09, KIT 530 0445 10 und Wasserpumpen-KIT 530 0445 31 ersetzt.

Die beiden Spannrollen unterscheiden sich optisch lediglich an der aufgedruckten Nummer (Bild 1 und Bild 2) auf der Rückseite.

Ein Einbau der Spannrolle mit der Nummer 979743 für die Spannrolle mit der Nummer 979830 ist nicht zulässig!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.rexpert.de

Service-Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de