



## SERVICE INFO



# Geänderter Spannarm und Umlenkrolle

Hersteller: Nissan, Renault

Modelle:

Nissan: X-Trail

Renault: Koleos

Motorcode: M9R

Art-Nr.: 532 0534 10 (Umlenkrolle)  
534 0281 10 (Spannarm)

OE-Nummern:  
82 00 725 951 (Umlenkrolle Kunststoff)  
11 75 075 68R (Spannarm Kunststoff)  
82 01 003 525 (Umlenkrolle Metall)  
11 75 009 69R (Spannarm Metall)



Bild 1: Spannarm und Umlenkrolle aus Metall

Die Hersteller Nissan und Renault verbauen im Nebenaggregatetrieb der oben genannten Modelle zwei unterschiedliche Ausführungen des Spannarms und der Umlenkrolle. Die Fahrzeuge können mit einer Ausführung aus Metall (Bild 1) oder Kunststoff (Bild 2) ausgestattet sein.

Schaeffler Automotive Aftermarket bietet für diese Modelle einen Spannarm und eine Umlenkrolle aus Kunststoff an (Bild 2). Diese erfüllen voll umfänglich alle technischen Anforderungen und können bedenkenlos verwendet werden.

Der Spannarm und die Umlenkrolle aus Metall kann ohne Einschränkungen gegen eine Ausführung aus Kunststoff getauscht werden.



Bild 2: Spannarm und Umlenkrolle aus Kunststoff

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333\*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

[automotive-aftermarket@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

\*kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

