



febi

Tipp

Komplettlösung für Ford Mondeo 1+2!



Neu

Durch eine konstruktive Änderung der vorderen Stabilisatoraufnahme seitens des Fahrzeugherstellers, kommt es immer wieder zu Problemen bei der Montage der Stabilisatorlager (febi 21855). Die ehemals halbrunde Form wurde, wie beim Originalteil auch, nun in eine gerade Form geändert (siehe Abb. 3).

Dies bringt die Notwendigkeit mit sich, hier immer auch die Klemmschelle (febi 27355) mit zu tauschen. Um eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen, sollten Stabilisatorenlager immer paarweise getauscht werden.

Rep. Satz Stabilisatorenlager mit Klemmschelle febi 27400

Dieser Reparatursatz enthält neben den Stabilisatorlagern inklusive der passenden Klemmschellen zusätzlich die dazugehörigen Befestigungsschrauben mit einer Güte von 10.9.

Somit haben Sie alles für den Wechsel der Stabilisatorenlager schnell zur Hand!



Rep. Satz febi Nr. 27400

Fragen Sie Ihren febi Partner nach Ersatzteilen von febi bilstein!
Alle Ersatzteile finden Sie auch unter www.febi.com.



Alt



Alt

Neu



Neu



febi Nr. 90852, Stand 11/07, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal
Tel. +49 2333 911-0 | Fax +49 2333 911-444 | info@febi.com

bilstein group

