

Optische Unterschiede der Spannrolle 531 0280 10

Fahrzeughersteller:

Fiat, Lancia

Modell:

- **Fiat** Brava, Bravo, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Siena, Stilo
- **Lancia** Dedra, Delta II, Lybra

Motor: 1.6 16V

LuK-AS-Nr.: 531 0280 10

OE-Nr.: 7173 4799

4641 6489 (ersetzt)
4679 2898 (ersetzt)

Bei oben genannten Modellen können zwei verschiedene Spannrollen-Typen verbaut sein.

Hinweis:

Beide Spannrollen-Typen sind vom Fahrzeughersteller freigegeben.



Bild 1: OE-Type

Bild 1 zeigt die von den Fahrzeugherstellern serienmäßig verbaute Spannrolle.

Diese Spannrolle wird auch von **LuK-AS** in den Ersatzteilmarkt geliefert.




Bild 2: OES-Type

Bild 2 zeigt die Spannrolle aus dem Fahrzeughersteller-Ersatzteilprogramm.

Die Montage und die Einstellung der Zahnriemenspannung erfolgt nach Herstellervorgaben.

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.com oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 10.2007

INA 0010

Technische Änderungen vorbehalten
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct aus dem dt Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.