

**Anschluss am Turbolader Verdichterausgang geändert!****Achtung :****Wenn eine der alten Ausführungsnummern**

03L253019C      53039700129      53039880129

03L253019M      53039700129      53039880129

verbaut ist, muss ein Dämpfersatz D950072 (siehe Bild 2) mit verwendet werden, um den neuen T915501 (53039880207 / 03L253056C) einbauen zu können!

Ist eine der folgende alten Ausführungsnummern verbaut, sind keinen Zusatzteile nötig:

03L253010D      53039700137 / 53039880137

03L253016G      53039700137 / 53039880137

03L253019K      53039700137 / 53039880137



Bild 1  
Turbolader mit Dämpfer



Bild 2  
Dämpfer D950072

**Fahrzeughersteller:** VW, AUDI, SEAT, SKODA**Fahrzeug:** Passat, Jetta III, Golf VI, Scirocco, Tiguan A3, TT, Altera, Toledo III, Octavia, Superb**Motorcode:** CBBB / CEGA**Gültigkeit:**

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T915501;

**Ausf.-Nr.:** 53039880137, 53039700129, 53039880207; **OE-Nr.:** 03L253010D, 03L253016G,

03L253019C, 03L253019K, 03L253019M, 03L253056C.

**OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken****Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.****Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.**